



TAUCHERUNTERSUCHUNGSBERICHT Blatt 1 von 3

Objekt : Fährstelle Arnis

Teilobjekt : Fähr Rampen Süd und Nordseite

Gegenstand der Kontrolle:

Bauwerksüberwachung

Datum der Kontrolle: 17.06.2019

Sichtverhältnisse: 20 – 30 cm

Südseite

Die Pflasterung der Fährrampe ist in einem guten Zustand es sind keine Sackungen oder andere Schäden vorhanden.

Die Abdeckbleche der Spundwand haben einige Durchrostungen, die Spundwand selber ist OK, Durchrostungen oder Auskolkungen sind hier nicht vorhanden.

Die Pflasterung der Notrampe ist ebenfalls in einem guten Zustand es sind keine Sackungen oder andere Schäden vorhanden, die vergossenen Fugen sind OK.

(Fotos zur Südseite befinden sich auf **Blatt 2**)

Nordseite

Die Pflasterung der Fährrampe ist in einem guten Zustand es sind keine Sackungen vorhanden, kurz vor der Wasserlinie ist eine Längsfuge etwas grösser und einige Köpfe der Pflastersteine sind abgenutzt.

Am Abdeckblech der Spundwand sind einige Durchrostungen, Richtung Schleswig steht ein Blechstreifen etwas ab.

Die Spundwand selber ist OK, Durchrostungen oder Auskolkungen sind hier nicht vorhanden.


Die Pflasterung der Notrampe ist ebenfalls in einem guten Zustand es sind keine Sackungen oder andere Schäden vorhanden, die vergossenen Fugen sind OK.

Die rechtsseitige Spundwand der Notrampe ist OK.

(Fotos zur Nordseite befinden sich auf **Blatt 3**)

gesehen 2019
11/7/19

Unterschrift :



Datum :

11.07.2019



TAUCHERUNTERSUCHUNGSBERICHT **Blatt 2 von 3**

Objekt : Fährstelle Arnis


Teilobjekt : Fährrampen Südseite

Gegenstand der Kontrolle:

Bauwerksüberwachung

Datum der Kontrolle: 17.06.2019

Sichtverhältnisse: 20 – 30 cm



Unterschrift :

Beck

Datum :

11.07.2019



TAUCHERUNTERSUCHUNGSBERICHT Blatt 3 von 3

Objekt : Fährstelle Arnis

Teilobjekt : Fährrampen Nordseite

Gegenstand der Kontrolle:

Bauwerksüberwachung

Datum der Kontrolle: 17.06.2019

Sichtverhältnisse: 20 – 30 cm



Unterschrift :

Buck

Datum :

11.07.2019