

| lfd. Nr. | Maßnahme | Begründung | Priorität | Anteil 2015 | Anteil 2016 | Anteil 2017 | Anteil 2018 | Anteil 2019 |
|-------------|--|------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.0. | Wartungsarbeiten | | | 19.600,00 € | 19.600,00 € | 19.600,00 € | 19.600,00 € | |
| 1.1. | Heizung Gebäude | Fa. Petersen | 1 | | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| 1.2. | Heizung Turnhalle | Fa. Petersen | 1 | | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| 1.3. | Lüftung Turnhalle | Fa. Petersen | 1 | | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
| 1.4. | Brandmeldeanlage | | 1 | | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 1.5. | Brandschutztüren | Fa. Damm | 1 | | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| 1.6. | Fahrstühle (2) | Fa. Schindler/Fuhrman | 1 | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 1.7. | Lichtrechner überprüfen | | 1 | | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| 2.0. | Vorschriften / Gewährleistung | | | 0,00 € | 1.150,00 € | 1.150,00 € | 1.150,00 € | 1.150,00 € |
| 2.1. | Schornsteinfegergebühr | Fa. Schäckermann | 1 | | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € |
| 2.2. | Instandhaltung Feuerlöscher | Fa. Meyer / Gloria | 1 | | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € |
| 2.3. | E-Check bewegliche Geräte | Fa. Petersen | 1 | | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
| 3.0. | Erforderliche Reparaturen/Maßnahmen | | | 39.000,00 € | 48.500,00 € | 49.000,00 € | 52.550,00 € | 36.500,00 € |
| 3.1. | Alte Turnhalle: Fussboden erneuern | Unfallgefahr | *) | | | | | |
| 3.2. | Alte Turnhalle: Prallschutz vollständig | Unfallgefahr | *) | | | | | |
| 3.3. | Alte Turnhalle: Blendschutz Gr. Fenster | | *) | | | | | |
| 3.4. | Fachtrakt: Kellerfenster erneuern | Verschleiß | 2 | | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.5. | Fachtrakt: Klassentüren (3) erneuern | Verschleiß | 2 | | 0,00 € | 0,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| 3.6. | Fachtrakt: Blendschutz Nordseite (6) | Schulleitung | 1 | | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 0,00 € |
| 3.7. | Fachtrakt: Dach erneuern gem. EnEV 2014 | Verschleiß | **) | | | | | |
| 3.8. | Fachtrakt: Dachgauben: Eindeckung erneuern | Verschleiß | **) | | | | | |
| 3.9. | Fachtrakt: Aussenliegender Sonnenschutz | Funktion | 2 | | 0,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| 3.9. | Westtrakt: Malerarbeiten W3 | Verschleiß | 2 | | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| 3.10. | Westtrakt: Malerarbeiten Flure | Verschleiß | 2 | | 6.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.11. | Westtrakt: Bodenbelag erneuern: W4 | Verschleiß | 1 | | 3.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.12. | Westtrakt: Laibungen Fenster sanieren | Erhalt der Bausubstanz | 1 | | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.13. | Ostrakt: Malerarbeiten Flure | Verschleiß | 2 | | 0,00 € | 6.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.14. | Ostrakt: Klassentüren (3) erneuern | Verschleiß | 2 | | 0,00 € | 0,00 € | 6.050,00 € | 0,00 € |
| 3.15. | Ostrakt: Außentür erneuern | Verschleiß | 1 | | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.16. | Haupttrakt: Kellerfenster erneuern | Verschleiß | 1 | | 0,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € |
| 3.16. | Akustikdecke in Klassenraum (1) | Schulleitung | 1 | | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € |
| 3.17. | Pflasterung Kellerzufahrt erneuern | Unfallgefahr | 1 | | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.18. | Gehweg Mensa pflastern | Unfallgefahr | 1 | | 6.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.19. | Alte Turnhalle: Rettungsweg pflastern | Unfallgefahr | 1 | | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.0. | Allgemeine Bauunterhaltung | | 1 | 13.900,00 € | 14.650,00 € | 15.050,00 € | 15.500,00 € | 16.050,00 € |
| | | | | 72.500,00 € | 83.900,00 € | 84.800,00 € | 88.800,00 € | 53.700,00 € |

| lfd. Nr. | Maßnahme | Begründung | Priorität | Anteil 2015 | Anteil 2016 | Anteil 2017 | Anteil 2018 | Anteil 2019 |
|----------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|----------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|--|--|--|--|--------|--|--|
| Notwendiger Betrag: | 83.900,00 € | | | | | | | |
| Jahr 2015 beantragt | 72.500,00 € | | | | | | | |
| Jahr 2015 | 81.000,00 € | | | | | | | |
| Steigerung 2015 // 2016: | 2.900,00 € | | | | | 3,58 % | | |

- | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--|--------------|--|--------------|--|--|
| *) | Alte Turnhalle: Fussboden erneuern | Gesonderte Maßnahme | | 100.000,00 € | | | | |
| *) | Alte Turnhalle: Prallschutz vollständig | Gesonderte Maßnahme | | 10.000,00 € | | | | |
| *) | Alte Turnhalle: Blendschutz Gr. Fenster | Gesonderte Maßnahme | | 20.000,00 € | | | | |
| *) | Alte Turnhalle: Einbau fest zu installierender Geräte | Gesonderte Maßnahme | | 5.000,00 € | | | | |
| **) | Fachtrakt: Dach erneuern gem. EnEV 2014 | Gesonderte Maßnahme | | | | 130.000,00 € | | |
| **) | Fachtrakt: Dachgauben: Eindeckung erneuern | Gesonderte Maßnahme | | | | 20.000,00 € | | |