

BÜ Sichtflächen - Überprüfung Süderbrarup - Kappeln

km	Bezeichnung des BÜ	Sichtflächen vorhanden		überprüft am / durch:	Besonderheiten/ Mängel
		ja	/ nein		
21,230	Raiffeisenstraße	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Schrankenanlage,
21,464	Heuländerstraße	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Gemeinde Bewuchs zurückschneiden
21,659	L252 Bahnhofsstraße	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Postensicherung
22,518	Lerchenfeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Gemeinde Bewuchs zurückschneiden
22,935	Feldweg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
23,407	Feldweg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
23,792	Gangerschilddorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Gemeinde Bewuchs zurückschneiden
23,843	privater Weg Hofzufahrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
23,907	Feldzugang mit Zaun abgesperrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
24,498	Wagersrott Holländerhof	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Gemeinde Bewuchs zurückschneiden
24,612	Feldweg mit Zaun abgesperrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		durch Zaun abgesperrt
24,857	Wagersrottstraße K18 mit Fußweg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
25,338	Pommersholm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
25,407	Bonstamm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Gemeinde Bewuchs zurückschneiden
25,825	Feldweg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
26,278	An der Kreisstraße (Scheggerott) K18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Postensicherung
26,390	Dorfstraße (Scheggerott)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Postensicherung
26,650	Hamm (Scheggerott) Feldweg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
26,828	Sackgasse (Scheggerott) Lyskjaer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
27,605	Schnurrunn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Gemeinde Bewuchs zurückschneiden
27,954	Feldzugang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
28,825	Dorfstraße/Toestorferstraße K38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Postensicherung
29,181	Rabenkirchenholz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Gemeinde Bewuchs zurückschneiden
29,565	Feldübergang zugewachsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
30,200	Morgensternerstraße	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Gemeinde Bewuchs zurückschneiden
31,024	Spinkery	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Gemeinde Bewuchs zurückschneiden

km	Bezeichnung des BÜ	Sichtflächen vorhanden		überprüft am / durch:	Besonderheiten/ Mängel
		ja	/ nein		
31,310	B201 (Blinklichtanlage), Faulück	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gemeinde Bewuchs zurückschneiden
32,070	Feldzugang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32,575	Neuwerk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gemeinde Bewuchs zurückschneiden
32,774	Feldzugang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32,942	Feldzugang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33,450	Feldzugang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33,717	Dorfstraße (Grödersby) K22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Postensicherung
34,330	Feldweg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34,862	Arnisser Weg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gemeinde Bewuchs zurückschneiden
35,000	Fußweg, Umlaufsperr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35,283	Fußweg, Drehkreuz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	